

PowerX3



www.metabo.com

Originál návodu pro PowerX3

1 Použití

Násobič kroutícího momentu PowerX3 je určen k použití pouze se strojem Metabo BS 18 LTX-X3 Quick.

BS 18 LTX-X3 Quick je vybaven speciálním profilem na upínacím krku. Dále je stroj a PowerX3 vzájemně sladěn.

Z bezpečnostních důvodů nesmí být PowerX3 používán s ostatními stroji.


Za škody způsobené jiným používáním je zodpovědný uživatel.

Respektujte všeobecně uznávané bezpečnostní předpisy a uvedená upozornění.

2 Prohlášení o shodě

Prohlašujeme s plnou odpovědností, že tento produkt odpovídá normám a normativním dokumentům:

 EN ISO 12100,
2006/42/EG

 Volker Siegle

Director Innovation, Research and Development
Responsible Person for Documentation
© 2011 Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany

3 Bezpečnostní upozornění



návod.

VAROVÁNÍ - Za účelem snížení nebezpečí zranění si přečtete tento



VAROVÁNÍ čtete všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.

Zanedbání při dodržování

bezpečnostních upozornění a pokynů může způsobit elektrický úraz, požár nebo těžké zranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny si řádně uschovejte.

Před použitím stroje si nejdříve pozorně přečtete „Bezpečnostní pokyny“ pro užívání elektrického nářadí

a „Návod k použití“. Všechny příložené dokumenty si uschovejte a Vaše elektrické nářadí předávejte dále vždy s těmito dokumenty.

Stroj používejte se spolu dodávanou rukojetí (obj.č. 314001330), je určena pro vyšší točivý moment. Přídavná rukojeť a PowerX3 musejí být namontovány správně. Ztrátou kontroly může dojít k poranění.

Může dojít k velmi vysokému zpětnému rázu!

PowerX3 a stroj držte vždy pevně oběma rukama na předepsaných rukojetích, zaujměte bezpečné postavení a pracujte koncentrovaní.

Nepoužívejte na žebříku nebo na vyšších místech.

Poškozenou nebo prasklou rukojeť vyměňte. Stroj s poškozenou rukojetí neprovozujte.

Více PowerX3 nesmí být připevněno najednou.

4 Připevnění

- PowerX3 nasuňte zcela na stroj (1) (profily na převodovce a nastavci se zachytí jeden do druhého).
- Na stavěcích šroubech (2) nastavte pružnost: pružnost je nastavena správně, pokud se pružná páčka (3) nechá pouze silou ohnout až zcela dolů a PowerX3 je zcela připevněn na stroji.
- Pružnou páčku (3) uvolněte silou zcela dolů a tím PowerX3 upevníte.
- Zcela nasuňte přídavnou rukojeť (4) profily na převodovce se zachytí jeden do druhého).
- Přídavnou rukojeť pevně dotáhněte (5).
- Zkontrolujte, zda jsou přídavná rukojeť a PowerX3 bezpečně připevněny.

5 Opravy

Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu:

Záruční servis:

METABO s.r.o.

Královická 1793

Brandýs n/L

250 01

www.metabo.cz

e-mail: servis@metabo.cz

Tel: 326 904 457

Fax: 326 907 730

V případě opravy popište prosím Vámi zjištěnou závadu.